


SEZIONE TIPO DI SCAVO




CONDOTTE ESISTENTI

ID TRATTO	DN	L	N
A-B	700	1500	A
B-C	400	1000	A
C-D	500	1000	A
D-E	1200	500	C
E-F	400	2000	A
F-G	500	1223	A
G-H	300	895	A
H-I	300	5300	A
I-L	2000	1565	A



QUADRO D'UNIONE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici

Ente acque della Sardegna
Servizio Gestione Sud

Lavori di manutenzione degli impianti dell'Ente ricadenti nel Sarcidano compresa la riparazione delle condotte in cemento amianto del comprensorio irriguo di Isili Nord e la bonifica di opere dell'Ente contenenti amianto.

Inquadramento planimetrico e Particolari costruttivi.

Allegato :
B

Il Responsabile del Procedimento
Giacinto Baccinchi Pizzini

Il Direttore del Servizio Gestione Sud
Ing. Felice Suda

CAGLIARI, Aprile 2017