

RICHIESTA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Scheda istruttoria

Acronimo incarico	CSR-INFRA-2019-2020																							
Descrizione incarico	Consulenza e supporto a RAS nell'ambito dei progetti di evoluzione e razionalizzazione delle infrastrutture IT/TLC del data center regionale e servizi di gestione e assistenza – Anni 2019-2020																							
Rif. Incarico	Lettera d'incarico CSR-INFRA-2019-2020 del 01.03.2019 Addendum integrativo alla Lettera d'Incarico del 31.12.2019 Estensione e integrazione attività e servizi sino a tutto il 31.12.2020																							
Rif. Piano Operativo	POP 04 – versione 04 del 27.02.2020																							
Rif. Intervento / attività	03. Attività transitorie di gestione dei sistemi informatici (componenti HW e SW) del CSR sino a subentro nuovo gestore 03.05. Budget a disposizione per altre spese di funzionamento sistemi e a sostegno attività da compiersi (Supporto gestione contingenze e urgenze)																							
Oggetto acquisizione	Intervento di riparazione blocco alimentazione Firewall Fortigate 600C del Sito H-CLOUD DC-ASL1 Sassari																							
Codifica interna	RiparazioneFW2-HCLOUD-DCASL1																							
Classificazione	Beni e servizi																							
Motivazione e descrizione dell'acquisizione	<p>A seguito di evento imprevisto di anomalia e interruzione dell'alimentazione elettrica presso il data center DC-ASL1 di Sassari, che costituisce parte dell'infrastruttura tecnologica di RAS H-CLOUD ed opera a servizio dei sistemi informativi sanitari, si è riscontrata anomalia di funzionamento con fault di uno dei due apparati firewall in dotazione del sito; il regolare funzionamento è tenuto grazie al firewall principale, ma si è necessitato verificare l'anomalia e diagnosticare il guasto invece osservato sul firewall di backup, identificato nell'apparato FW2 di sede DC-ASL1, costituito da componente Firewall Fortigate 600C.</p> <p>L'osservazione dello stato di guasto è stata monitorata tramite il soggetto incaricato da RAS a gestore e centro di presidio tecnico sulla infrastruttura tecnologica HS-CLOUD di RAS, operante su affidamento RAS di contratto CONSIP denominato SPC-CLOUD-2020-2021; risultando l'apparato in oggetto non più coperto da contratto di garanzia del produttore ormai scaduto, il gestore dell'infrastruttura HS-CLOUD non ha inizialmente formulato proposta di intervento straordinario di riparazione, limitandosi a segnalare la non disponibilità dell'apparato e comunque la necessità di dover ripristinare le funzionalità di backup a garanzia della continuità di funzionamento e di sicurezza per i sistemi H-CLOUD del DC-ASL1, ancor più necessaria nel corrente periodo di emergenza sanitaria in corso.</p> <p>Si è pertanto avuta necessità di interpellare fornitori specializzati, presenti sul mercato, a verifica di disponibilità ad esecuzione di intervento in loco preso il sito DC-ASL1 di Sassari, per procedere con diagnosi del guasto riscontrato e con tempestivo intervento straordinario di riparazione da compiersi.</p> <p>Previa valutazione preventiva di due distinte offerte formulate da fornitori contattati in urgenza, si è avuto pronto riscontro e fattibilità ad esecuzione della riparazione tramite il fornitore ATHENA s.r.l. che ha condotto verifica diretta di diagnosi guasto sull'apparato e riscontrato necessario provvedere alla sostituzione del blocco di alimentazione; al riguardo ha presentato preventivo di spesa per importo di 650,00 euro (IVA esclusa) a corpo per l'esecuzione di intervento di sostituzione, compresa fornitura in opera della parte di ricambio, indicandone tempi di esecuzione stimati in 5 giornate lavorative.</p>																							
Specifiche e dimensionamento	<table><tr><th>Tipo</th><th>Descrizione</th><th>u.m.</th><th>Q.tà</th><th>Imp. unit.</th><th>Imp. Tot.</th></tr><tr><td>Beni e servizi</td><td>Riparazione FW Fortigate 600C con sostituzione blocco alimentazione</td><td>Corpo</td><td>1</td><td>650,00</td><td>650,00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>650,00</td></tr></table>						Tipo	Descrizione	u.m.	Q.tà	Imp. unit.	Imp. Tot.	Beni e servizi	Riparazione FW Fortigate 600C con sostituzione blocco alimentazione	Corpo	1	650,00	650,00						650,00
Tipo	Descrizione	u.m.	Q.tà	Imp. unit.	Imp. Tot.																			
Beni e servizi	Riparazione FW Fortigate 600C con sostituzione blocco alimentazione	Corpo	1	650,00	650,00																			
					650,00																			
Termini	Da attuarsi quale intervento straordinario in urgenza, in considerazione di possibili disservizi sui servizi erogati da infrastruttura H-CLOUD del DC-ASL1																							
Modalità acquisizione	D.Lgs. 50/2016 - affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro																							
Fornitore (ove individuato)	È stata individuata disponibilità delle componenti di ricambio e servizio di sostituzione presso il fornitore Athena srl - sede Sassari: P.Niedda Nord str. 28 - Cod.Fisc. P.IVA 01368460901 - PEC athenasrl@legalmail.it .																							
Importo previsto (IVA esclusa)	650,00 euro IVA esclusa																							

<i>Modalità fatturazione e pagamento</i>	Modalità fatturazione da specificarsi in fase di ordine. Da prevedersi pagamento in unica soluzione a saldo.				
<i>Validazione e idoneità tecnica</i>	I componenti sono identificati sono compatibili con l'apparato di destinazione e idonei alla sostituzione dei componenti fuori uso.				
<i>Budget e copertura della spesa</i>	<i>Rif. attività da WBS</i>	<i>Budget assegnato</i>	<i>Budget già impegnato</i>	<i>Budget disponibile</i>	<i>Budget da impegnarsi</i>
	03.05. Budget a disposizione per altre spese di funzionamento sistemi e a sostegno attività da compiersi (Supporto gestione contingenze e urgenze)	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00
<i>Richiesta acquisto formulata da</i>	<i>ROP di progetto</i>	<i>Data redazione</i>			
	Alessio Setzu	05.05.2020			
<i>Richiesta verificata e autorizzata da</i>	<i>Responsabile di incarico</i>	<i>Data approvazione</i>	<i>Firma</i>		
	Sandro Costa	05.05.2020			