




## ISTRUTTORIA DI ACQUISTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Acronimo incarico	SIL-2021-SUPPORT													
Descrizione incarico	Servizi di gestione operativa della piattaforma SIL Sardegna in erogazione in modalità Private Cloud IaaS e implementazione e gestione operativa della piattaforma di produttività/collaborazione per il personale dell'Ass.to del Lavoro													
Rif. Incarico	Incarico SIL-2021-SUPPORT - CUP E74C20001350002 - prot. RAS n. 55798/cont/206 del 10.12.2020 acquisito al prot. Sardegna IT n. 3241 del 11/12/2020 Avvio esecuzione dal 01.01.2021 – nota RAS prot. n. 58696 del 22.12.2020 acquisito al prot. Sardegna IT n. 3454 del 22.12.2020													
Rif. Piano Operativo	N.P.													
Rif. Intervento/Attività	I03 Servizi di Consulenza tecnica per l'integrazione del sistema SIL con altre piattaforme regionali ed evoluzione della piattaforma HW I03.02 Consulenza specialistica per l'evoluzione del sistema SIL													
Oggetto acquisizione	Acquisizione componenti HDD per intervento straordinario riparazione su domain controller RAS-Lavoro													
Codifica interna	HDD-DomainController													
Classificazione	Forniture													
Motivazione	<p>Con Incarico SIL-2021-SUPPORT Sardegna IT svolge servizi di gestione operativa della piattaforma SIL Sardegna implementazione e gestione operativa di una piattaforma di produttività/collaborazione per il personale dell'Ass.to, sono inoltre previste attività di consulenza specialistica dirette a supportare l'Ass.to nell'evoluzione infrastrutturale del sistema nello specifico intervento I03.02.</p> <p>Nell'ambito dell'attività di consulenza, l'Ass.to del Lavoro, con segnalazione email del 21.01.2021, è stato richiesto a Sardegna IT di attivarsi, col previsto servizio di supporto tecnico specialistico, per avere supporto consulenziale su segnalazione di fault evidenziata dai sistemi di monitoraggio dell'infrastruttura hardware dell'Ass.to installata presso il CED regionale ed eroganti servizi connessi al dominio dell'Ass.to stesso.</p> <p>Il relativo intervento ha portato a riscontrare un difetto di funzionamento dell'apparato domani controller a seguito di anomalia e stato di guasto riscontrato sulle unità disco dell'apparato che, pur dopo parziale ripristino, non consentono le dovute ridondanze. Con seguente email del 26.01.2021 è stata espressa autorizzazione a procedere su intervento I03.02, confermata la gravità del guasto e richiesto un intervento con massima urgenza evidenziando che i servizi erogati dagli apparati in oggetto, essendo strettamente connessi ai servizi di dominio di RAS-LAVORO, nel caso di ulteriori fault porterebbero un grave disservizio a tutto l'Ass.to.</p> <p>Le richieste sono state corredate del dettaglio tecnico del Fault segnalato:</p> <div><div><div>All</div><div>Critical</div><div>Error</div><div>Warning</div><div>Informational</div></div><table><thead><tr><th>Severity</th><th>Time</th><th>Event ID</th><th>Code</th><th>Message</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>2021-01-09 14:27:31</td><td>812339</td><td>314</td><td>There is a problem with a FRU. (FRU type: disk, enclosure: 1, device ID: 11, vendor: SEAGATE, product ID: ST3000NM0023, SN: Z1Y1Q79J0000C4397BDC, version: 0004, related event serial number: 812338, related event code: 8)</td></tr></tbody></table></div> <p>Per la risoluzione della problematica SardegnaIT opererà nell'ambito dell'intervento I03.02 con proprio supporto tecnico specialistico provvedendo ad identificare una soluzione finalizzata all'obiettivo generale di messa in sicurezza dei servizi erogati dall'infrastruttura dell'Ass.to del lavoro.</p> <p>Con verifica del guasto si riscontrano e confermano le condizioni di contesto descritte dall'Ass.to che suggeriscono immediato intervento per la sostituzione del disco guasto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Infrastruttura acquisita nel 2014 con componentistica al termine del loro ciclo di vita e senza garanzia</li><li>- Tolleranza del guasto molto bassa che espone l'apparato ad un livello di elevata criticità</li><li>- Servizi erogati dall'infrastruttura altamente sensibili in quanto necessari per il corretto funzionamento dell'amministrazione</li></ul> <p>Data l'analisi e la verifica del fault, SardegnaIT opererà per immediata acquisizione del disco che presenta il guasto e attivandosi per le attività necessarie per la messa in sicurezza dei servizi.</p> <p>Su verifica di compatibilità del disco in fault “Seagate 3TB product ID ST3000NM0023” si riscontra necessaria acquisizione del modello del disco Seagate marchiato HP in quanto unico compatibile con l'apparato che lo ospita “HP MSA 1040 SAN 2PRT FC DUAL CONTROL LFF (E7V99A) S/N 2S6411B161”, il modello di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- HP P2000 3TB 6G SAS 7.2K 3.5 IN MDL HDD - QK703A</li></ul>				Severity	Time	Event ID	Code	Message		2021-01-09 14:27:31	812339	314	There is a problem with a FRU. (FRU type: disk, enclosure: 1, device ID: 11, vendor: SEAGATE, product ID: ST3000NM0023, SN: Z1Y1Q79J0000C4397BDC, version: 0004, related event serial number: 812338, related event code: 8)
Severity	Time	Event ID	Code	Message										
	2021-01-09 14:27:31	812339	314	There is a problem with a FRU. (FRU type: disk, enclosure: 1, device ID: 11, vendor: SEAGATE, product ID: ST3000NM0023, SN: Z1Y1Q79J0000C4397BDC, version: 0004, related event serial number: 812338, related event code: 8)										
Specifiche di acquisizione	HP P2000 3TB 6G SAS 7.2K 3.5 IN MDL HDD - QK703A													
Termini	Richiesta di provvedere entro il 18.02.2021													
Modalità acquisizione	Acquisto tramite fornitore presente nel MEPA - CONSIP come da scheda prodotto allegata													
Fornitore (ove individuato)	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.													
Dettaglio dimensionamento e importo previsto (IVA esclusa)	<table><tr><th rowspan="2">Descrizione</th><th rowspan="2">Q.tà</th><th>Importo unitario</th><th>Importo totale</th></tr><tr><th>IVA esclusa</th><th>IVA esclusa</th></tr><tr><td>HP P2000 3TB 6G SAS 7.2K 3.5 IN MDL HDD - QK703A</td><td>1</td><td>378,00</td><td>378,00</td></tr></table>				Descrizione	Q.tà	Importo unitario	Importo totale	IVA esclusa	IVA esclusa	HP P2000 3TB 6G SAS 7.2K 3.5 IN MDL HDD - QK703A	1	378,00	378,00
Descrizione	Q.tà	Importo unitario	Importo totale											
		IVA esclusa	IVA esclusa											
HP P2000 3TB 6G SAS 7.2K 3.5 IN MDL HDD - QK703A	1	378,00	378,00											
Modalità fatturazione e pagamento	Pagamento in unica soluzione a saldo, a esito verifica di rispondenza e regolarità esecuzione della fornitura													

<i>Validazione e idoneità tecnica</i>	Il dettaglio tecnico dell'acquisto è fornito direttamente da RAS		
<i>Budget e copertura della spesa</i>	<i>Rif. Attività da WBS</i>	<i>Budget assegnato</i>	<i>Budget da impegnarsi</i>
	SIL-2021-SUPPORT I03.02	3.200,00	378,00
<i>Richiesta acquisto formulata da</i>	<i>Referente Operativo di Progetto</i>	<i>Data redazione</i>	
	Antonello Melis	04.02.2021	
<i>Richiesta verificata e autorizzata da</i>	<i>Responsabile di incarico</i>	<i>Data approvazione</i>	<i>Firma</i>
	Sandro Costa	12.02.2021	