

## REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 7 - PIANO INTERRATO -1

<b>QE12</b>	<b>QUADRO ELETTRICO PROTEZIONE GENERALE LINEA</b>				<b>QE-PGL</b>
<b>ALIMENTAZIONE</b>	QUADRO ELETTRICO COMMUTAZIONE RETE – GE (QE12 – QE-CRGE)				
<b>UBICAZIONE</b>	<a href="#"><u>PIANO INTERRATO</u></a>				
<b>SCHEMA</b>	<b>AGGIORNATO</b>		<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	<b>SI</b>	<b>DATA</b>
<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>			
		X			
<b>NOTE</b>					
<p>- QUADRO ORIGINALE DI RECENTE INSTALLAZIONE;</p> <p>- MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICHI CONFORMITA';</p> <p><b>RISULTATO:</b>  <b>A NORMA</b></p> <p>- REPERIRE/REALIZZARE LA CONFORMITA' DEL QUADRO.</p> <p>- REPERIRE/REALIZZARE GLI SCHEMI ELETTRICI.</p> <p><b>SI RITIENE NON POSSIBILE LA REGOLARIZZAZIONE CON DIRI DATO CHE IL QUADRO E' TROPPO RECENTE</b></p>					
<a href="#"><u>FOTO ALLEGATE: QE12 (QE-PGL) DA IMG2858 ÷ IMG2859</u></a>					

<b>QE13</b>	<b>QUADRO ELETTRICO SEMAFORO</b>				<b>QE-S</b>
<b>ALIMENTAZIONE</b>	QUADRO ELETTRICO PIANO INTERRATO (QE11 – QE-PI)				
<b>UBICAZIONE</b>	<a href="#"><u>PIANO INTERRATO</u></a>				
<b>SCHEMA</b>	<b>AGGIORNATO</b>		<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'</b>	<b>SI</b>	<b>DATA</b>
<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>			
		X			
<b>NOTE</b>					
<p>- QUADRO ORIGINALE;</p> <p>- MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICHI CONFORMITA';</p> <p><b>RISULTATO:</b></p> <p>- MANCA LA DICHI DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA (DIRI)</p> <p>- REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI</p>					
<a href="#"><u>FOTO ALLEGATE: QE13 (QE-S) IMG 2864</u></a>					