

REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 9 - PIANO INTERRATO

QE09	QUADRO ELETTRICO UPS 1				QE-UPS1
ALIMENTAZIONE	NON INDIVIDUATA				
UBICAZIONE	<u>PIANO INTERRATO</u>				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH. CONFORMITA'; - APPLICARE TAPPI DI CHIUSURA SUI PANNELLI FRONTALE DEL QUADRO; - MANCANZA TARGHETTE IDENTIFICATIVE INTERRUTTORI. <p>RISULTATO: A NORMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - INDIVIDUARE ESATTA PROVENIENZA ALIMENTAZIONE - MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) - REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI - APPLICARE PROTEZIONE TAPPI DI PROTEZIONE E TARGHETTE IDENTIFICATIVE. <p>SI CONSIGLIA DI PREVEDERE UN INTERRUTTORE IN PARTENZA DAL QUADRO GENERALE PER PROTEZIONE LINEA E SEZIONAMENTO</p>					
<u>FOTO ALLEGATE: QE09 (QE-UPS1) DA IMG2905 ÷ IMG2907</u>					

QE10	QUADRO ELETTRICO UPS 2 NUOVO COR VIA BIASI 7				QE-UPS2
ALIMENTAZIONE	DA QUADRO NUOVO COR (QE03 – QE-NC) TRAMITE UPS2 E G.E.				
UBICAZIONE	<u>PIANO INTERRATO</u>				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH. CONFORMITA'; <p>RISULTATO: A NORMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) - REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI 					
<u>FOTO ALLEGATE: QE10 (QE-UPS2) DA IMG2908 ÷ IMG2914</u>					