

RELAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE DEI REQUISITI, PREVISTI DALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO, DELLA SEDE OPERATIVA STUDIO ASSOCIATO DI STEFANO TARAS, GIOVANNI LATTE E GIOVANNI BATTISTA CONGIU SITA IN VIA PADRE MANZELLA N°19, 07100 - SASSARI

Comunicazione del Dipartimento Multifunzionalità Impresa Agricola, Rif. Modello R2 N° 772 pervenuta in data 27.01.2014

1. PREMESSA

Allo scopo di attestare la rispondenza agli obblighi sulla sicurezza, di cui al D.lgs 81/2008, della sede operativa studio associato di STEFANO TARAS, GIOVANNI LATTE E GIOVANNI BATTISTA CONGIU, i sottoscritti Geom. Pietro Luigi Chiappini e Dis.Tec. Angelo Cossu, tecnici del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, hanno provveduto in data 28.01.2014, al sopralluogo presso l'immobile sito nel Comune di Sassari nella via Padre Manzella n°19.

La visita è stata effettuata al fine di accertare le condizioni ambientali in termini di illuminamento, microclima, esposizione al rumore, nonché del possesso dei requisiti in materia di sicurezza degli impianti elettrici e di quelli in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, dell'immobile che ospita la sede operativa di lavoro proposta.

Ciò premesso, si riporta di seguito quanto riscontrato:

2. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

La sede di lavoro proposta è costituita da un locale ufficio, di superficie di mq 30 ca., ospitato al quarto piano di uno stabile di quattro piani fuori terra, con accesso dalla via Padre Manzella tramite scale interne ed ascensore. L'ufficio in parola è ricompreso in un locale costituito da altre tre stanze ed un ripostiglio, dove ha sede lo studio del Dott. Agr. Giovanni Latte. Gli uffici sono dotati di un servizio igienico. L'ufficio proposto, di superficie e volume adeguati per le attività lavorative previste, è illuminato ed areato naturalmente dall'esterno tramite ampia finestra e climatizzato mediante impianto di riscaldamento centralizzato. L'impianto elettrico è realizzato sotto traccia, manca del prescritto certificato di conformità.

Le postazioni di lavoro sono costituite da armadi, sedie e tre scrivanie dotate di computer portatili. La posizione delle scrivanie è tale da ricevere una adeguata illuminazione, sia naturale che artificiale, nonché una ottimale areazione.

Per quanto attiene le certificazioni della sede di lavoro in parola, si allega alla presente contratto di comodato d'uso gratuito, planimetria della sede operativa dell'immobile, questionario check list compilato.

3. CONCLUSIONI

La sede di lavoro in argomento fatta eccezione per l'impianto elettrico che manca del prescritto certificato di conformità, presenta caratteristiche generali, quali dimensioni, illuminazione, areazione e microclima, tali da soddisfare i requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Non soddisfa invece i requisiti di visitabilità, come previsto dal D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n° 236, in quanto l'unico accesso all'ufficio proposto, avviene tramite rampe di scala e ascensore non conforme alla normativa vigente.

Sassari 28.01.2014

I Tecnici

Geom. Pietro Luigi Chiappini

Dis.Tec. Angelo Cossu