

RELAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE DEI REQUISITI, PREVISTI DALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO, DELLA SEDE OPERATIVA DI STEFANO TARAS, SITA IN VIA CAVOUR N°55, 07100 - SASSARI

Comunicazione del Dipartimento Multifunzionalità Impresa Agricola, Rif. Modello R2 N° 764, pervenuta in data 07.01.2014

1. PREMESSA

Allo scopo di attestare la rispondenza agli obblighi sulla sicurezza, di cui al D.lgs 81/2008, della sede operativa di STEFANO TARAS, i sottoscritti Geom. Pietro Luigi Chiappini e Dis.Tec. Angelo Cossu, tecnici del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, hanno provveduto in data 09.01.2014, al sopralluogo presso l'immobile sito nel Comune di Sassari nella via Cavour al n°55.

La visita è stata effettuata al fine di accertare le condizioni ambientali in termini di illuminamento, microclima, esposizione al rumore, nonché del possesso dei requisiti in materia di sicurezza degli impianti elettrici e di quelli in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, dell'immobile che ospita la sede operativa di lavoro proposta.

Ciò premesso, si riporta di seguito quanto riscontrato:

2. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

La sede di lavoro proposta è costituita da un locale ufficio, di superficie di mq 15 ca., ospitato al secondo piano di uno stabile di quattro piani fuori terra, con accesso dalla via Cavour tramite quattro rampe di scale interne. Il locale in parola è ricompreso in un ufficio costituito da numerosi locali, dove ha sede l'organizzazione provinciale della Confagricoltura di Sassari-Olbia-Tempio. Gli uffici sono dotati di due servizi igienici dotati di antibagno, oltre ad altri locali accessori. L'ufficio proposto, di superficie e volume adeguati per le attività lavorative previste, è illuminato ed areato naturalmente dall'esterno tramite ampia finestra e climatizzato mediante impianto di condizionamento centralizzato, per il raffrescamento estivo ed il riscaldamento invernale. L'impianto elettrico è realizzato mediante canale esterne.

La postazione di lavoro è costituita da armadio, sedie ed un'ampia scrivania dotata di computer portatili e da tavolo. La posizione della scrivania è tale da ricevere una adeguata illuminazione, sia naturale che artificiale, nonché una ottimale areazione.

Per quanto attiene le certificazioni della sede di lavoro in parola, si allega alla presente contratto di comodato d'uso gratuito, dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, planimetria e visura catastale attestante la destinazione d'uso ad ufficio del secondo piano dell'immobile,

questionario check list compilato, copia del contratto di fornitura del previsto impianto ascensore.

3. CONCLUSIONI

La sede di lavoro in argomento presenta caratteristiche generali, quali dimensioni, illuminazione, areazione e microclima, tali da soddisfare i requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Non soddisfa invece i requisiti di visitabilità, come previsto dal D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n° 236, in quanto l'unico accesso all'ufficio proposto, avviene tramite rampe di scala non dotate di ascensore o di servoscala.

Sassari 09.01.2014

I Tecnici

Geom. Pietro Luigi Chiappini

Dis.Tec. Angelo Cossu