

REGIONE ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE VIA BIASI 7 - PIANO INTERRATO -1

QE10	QUADRO ELETTRICO PIANO INTERRATO -1				QE-PI
ALIMENTAZIONE	QUADRO ELETTRICO GENERALE (QE03 - QEG)				
UBICAZIONE	PIANO INTERRATO				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE MODIFICATO RISPETTO ALLA CONFIGURAZIONE ORIGINALE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH. CONFORMITA'; - RIPRISTINARE LE TARGHETTE IDENTIFICATRICI SUGLI INTERRUTTORI; - APPLICARE TAPPI DI CHIUSURA SUI PANNELLI FRONTALE DEL QUADRO; <p>RISULTATO: A NORMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - APPLICARE TAPPI DI CHIUSURA SUI PANNELLI FRONTALI DEL QUADRO; - APPLICARE TARGHETTE IDENTIFICATRICI SUGLI INTERRUTTORI; - MANCA LA DICH DI CONFORMITA' – ADEGUARE CON DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DIRI) - REDIGERE GLI SCHEMI ELETTRICI DA ALLEGARE ALLA DIRI <p>FOTO ALLEGATE: QE10 (QE-PI) DA IMG2865 ÷ IMG2866</p>					

QE11	QUADRO ELETTRICO COMMUTAZIONE RETE-GRUPPO				QE-CRGE
ALIMENTAZIONE	QUADRO ELETTRICO UPS VIA BIASI 9 (QE10 – QE-UPS)				
UBICAZIONE	PIANO INTERRATO				
SCHEMA	AGGIORNATO		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	SI	DATA
NO	SI	NO			
		X			
NOTE					
<ul style="list-style-type: none"> - QUADRO ORIGINALE DI RECENTE INSTALLAZIONE; - MANCANZA SCHEMI ELETTRICI DI PROGETTO E DELLA DICH.CONFORMITA'; <p>RISULTATO: A NORMA</p> <ul style="list-style-type: none"> - REPERIRE/REALIZZARE LA CONFORMITA' DEL QUADRO. - REPERIRE/REALIZZARE GLI SCHEMI ELETTRICI. <p>SI RITIENE NON POSSIBILE LA REGOLARIZZAZIONE CON DIRI DATO CHE IL QUADRO E' TROPPO RECENTE</p> <p>FOTO ALLEGATE: QE11 (QE-CRGE) DA IMG2860 ÷ IMG2863</p>					